



# 对策

## 新螺纹铣刀 在应用过程中的常见问题及 对策

问题	因素	对策
<b>1 内螺纹偏大或偏小</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CNC程序中铣螺纹的插补半径不正确,螺纹铣削的轨迹不正确</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 输入正确的铣削半径并调节直到螺纹尺寸合格</li> </ul>
<b>2 螺纹不圆</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 进给率太高</li> <li>■ 采用同步铣削</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 降低进给率</li> <li>■ 改变铣削方向</li> </ul>
<b>3 螺纹表面质量不符合要求,有振纹</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 切削速度太高</li> <li>■ 刀具或工件装夹不牢</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 调整切削速度</li> <li>■ 检查刀具或工件装夹的可靠性</li> </ul>
<b>4 断刀</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CNC程序出错</li> <li>■ 切削进给太高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 检查CNC程序</li> <li>■ 调节切削进给</li> </ul>
<b>5 刀具寿命不足</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 切削进给太高</li> <li>■ 刀具没涂层</li> <li>■ 润滑不好 , 排屑不畅</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 调节切削进给</li> <li>■ 采用带涂层的刀具</li> <li>■ 提高润滑性能 采用轴向内冷方式</li> </ul>
<b>6 钻铣一体, 断刀</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 钻孔时排屑不畅</li> <li>■ 钻孔时的进给太高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 采用带内冷的刀具</li> <li>■ 采用啄式进刀</li> </ul>

带涂层