

YES-029

加工問題之智慧錦囊

螺紋規格篇

【諮詢】



客戶只說要直溝絲攻的「5/8-11牙」第2攻的絲攻。只要這樣說,就知道是哪一種絲攻嗎?

【回答】

5/8-11牙的產品,有美制螺紋(U)和英制螺紋(W)2種,所以必須 跟客人確認,需要的是哪一種。

以下說明兩者的差異:



【解說】

美制螺紋(UNC/UNF等)是美國的規格,

英制螺紋(W)是英國的規格。

尺寸 5/8都是用英吋表示,

大徑5/8 × 25.4 = 15.875 (mm) ∘

5/8的美制螺紋(粗牙)和英制螺紋的牙數都是11牙。

牙距25.4 ÷ 11(牙) = 2.309・・・ 相同。

用1英吋等於25·4mm, 計算出來的。





那麼美制和英制螺紋,到底哪裡不一樣呢?



這裡仔細說明一下。

請看下面的螺紋牙形:





美制螺紋的螺紋牙角是 60°, 而英制螺紋則是55°, 有看出來嗎?

而且咬合高度(H1)也不一樣。

例如 5/8-11UNC(美制螺紋)為1.25 mm、5/8W11英制螺紋為1.48 mm。

因為螺紋牙角和咬合高度不一樣,所以就螺紋而言是完全不一樣的東西。

因此,必須跟客戶確認是「美制」還是「英制」的螺紋。

【建議】

美制螺紋和英制螺紋有幾個相同外徑×牙數的尺寸規格,需特別注意。

例如)1/4W20:1/4-20UNC、3/8W16:3/8-16UNC、3/4W10:3/4-10UNC..等產

品。

